

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0090-43	FECHA:	4/06/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de portón de metal



Foto 3: Sustitución de lámparas tipo LED



Foto 4: Sustitución de focos ahorradores




Foto 5: Sustitución de plafoneras



Foto 6: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0090-43	FECHA:	4/06/2025



Foto7: Sustitución de vidrios



Foto 8: Sustitución de piso cerámico



Foto 9: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 10: Protección con duela de PVC en paredes más aplicación de espuma expansiva




Foto 11: Protección con duela de PVC en paredes más aplicación de espuma expansiva



Foto 12: Protección con duela de PVC en paredes más aplicación de espuma expansiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

