



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad, Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0123-43	FECHA:	6 de Junio de 2025




Foto 1: Sustrucción de puerta. Modulo 1



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de ventana.



Foto 3: Sustrucción de vidrios. Modulo 1



Foto 4: Sustrucción de piso torta de concreto (por ceramico) Modulo 1



Foto 5: Demolicion de bordillo ..Modulo 1



Foto 6: pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0123-43	FECHA:	06 de Junio de 2025




Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto (por cerámico): . Modulo 1



Foto 8: Mantenimiento a barandas de metal. Modulo 1



Foto 9: Mantenimiento a estructura (Fijado, cepillado, aplicación de pintura. Area de baños




Foto 10: Sustitución de puerta. Area de baños



Foto 11: Sustitución de piso de torta de concreto. Area de baños.



Foto 12: Sustitución de azulejo. Area de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad, Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0123-43	FECHA:	06 de Junio de 2025



Foto 13: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos. Area de baños



Fotot 14: Reparación muro de block, soleras, intermedias y columnas



Foto 15: Sustitucion de piso (por ceramico)Modulo 2



Foto 16: Sustitución de estructura de metal de ventana y sustitución de vidrios. Cocina



Foto 17: Mantenimiento a estufa rural. Cocina



Foto 18: Sustitución de pila. Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0123-43	FECHA:	06 de Junio de 2025



Foto 19: Mantenimiento a estructura y elaboracion de reja en el espacio de arriba, cambio de chapa y alineación porque esta desajustada.



Foto 20: Sustitución de chapa. Aula modulo 2



Foto 20: Sustitucion de piso de torta de concreto(por cerámico) Cocina



Foto 21: Sustitución de porton de metal. Patio



Foto 22: Sustitución de tubería pvc línea principal de aguas negras. Area de patio



Foto 22: Sustitución de lamina por lamina troquelada. Modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del C.E.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0123-43	FECHA:	06 de Junio de 2025





Foto 25:Sustrución de piso de torta de concreto (Por cerámico) Modulo 2



Foto 26:Sustrución de puerta. Modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---