

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, alde Tuichilupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	6/6/2025



Foto 1: Sustitución de puertas en servicio sanitario. Modulo 4



Foto 2: Sustitución de vidrios. Modulo 1



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto. Modulo 2



Foto 4: Sustitución de piso de concreto. Modulo 3



Foto 5: Mantenimiento de piso de granito (pulido y lustrado). Modulo 2




Foto 6: Sustitución de canal de pvc. Modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, alde Tuichilupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	6/6/2025



Foto 7: Reparación de banquetas de concreto. Modulo 1



Foto 8: Reparación de planchas de concreto de patio. Modulo 1




Foto 9: Sustitución de flípones. Modulo 1




Foto 10: Sustitución sustitución de tablero de flípones modulo 1



Foto 11: Reparación de cableado electrico modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

