

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Joya Rio Bravo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0041-43	FECHA:	05/06/2025




Foto 1: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio módulo 2



Foto 2: sustitución de torta de concreto por ceramico ecuatoriano Módulo 1 y 2




Foto 3: sustitucion de puerta de madera por metal módulo 2



Foto 4: sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 módulo 2



Foto 5: reparación de piso de patio de concreto



Foto 6: instalacion de energia eléctrica Módulo 1 y Módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rafael

Firma y sello del Presidente de la OPF



Monina

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

