

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0088-45	FECHA:05/09/2025	3/09/2025



Foto 1: Sustitución de puertas de metal, en el área de baños, incluye pintura anticorrosiva, pasador de metal.



Foto 3: Sustitución de torta de concreto en el área de patio con espesor de 10 cm.



Foto 4: Sustitución de piso granito de 30x30 en área de aulas




Foto 5: Pintura en exteriores, en área de aulas, con pintura Excella Sherwin Williams acrílico 100% base de agua




Foto 6: Sustitución de inodoros, en el área de baños marca aldosa



Foto 7: Instalación de Migitorio en el área de baños, marca aldosa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0088-45	FECHA:	3/09/2025



Foto 8: Instalacion de plafonera, en el area de aulas, marca aguila



Foto 9: Instalacion de lamparas tipo LED, en el area de aulas, marca voltin de 60 W



Foto 10: Sustitucion de azulejos en el area de baños marca hispacensa

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

