

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA VEGA, ALDEA SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0089-41	FECHA:	8/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, marca Multiferfiles.



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada dentado multiferfiles.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento liquido por piso de granito.



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por tubos rectangulares galvanizados 4x2, 1.50 MM.



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto de 10 cm de espesor.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	--