

PREVIO

**X**

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                           |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS        | MUNICIPIO:                     | COMITANCILLO              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO SAN JOSÉ FRONTERA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1204-0140-41      | FECHA:                         | 8/10/2025                 |



Foto1: SUUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



**Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO**



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS DE VENTANAS DE LAS AULAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL DE 2.24 MS ALTURA Y 99 CM. DE ANCHO





Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BALCANES DE METAL, 1.27 MS. DE ANCHO POR 2.53 MS DE LARGO,.



**Foto 6: SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELECTICO**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

