

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIXAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0144-41	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, módulo 1.



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, módulo 2.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto, módulo 3.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto, módulo 3.



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, módulo 1.



Foto 6: Sustitución de puertas en servicios sanitarios, módulo 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

