

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 04 3276 - 41	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 4: Grieta en el muro de contención



Foto 5: reparacion de piso de torta de concreto.



Foto 6: Sustrucción de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del representante de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 04 3276 - 41	FECHA:	6/10/2025



Foto7: Sustrucción de torta de concreto




Foto 8: Sustrucción de piso de torta de concreto.



Foto 9: Sustrucción de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la COPB	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--