

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUIXOQUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-5370-45	FECHA:	5/9/2025



Foto 1: Sustrucción de balcón de metal (modulo 4 de aulas), con hierro entorchado, decoraciones con varilla plana y hierro angular como marco, mas aplicación de pintura anti corrosiva a dos manos.



Foto 2: Sustrucción de balcón de metal (modulo 4 de aulas), con hierro entorchado, decoraciones con varilla plana y hierro angular como marco, mas aplicación de pintura anti corrosiva a dos manos.




Foto 3: Pintura en muros interiores y exteriores (modulo 4 de aulas), con pintura de latex Excellto de Sherwin Williams



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores (modulo 4 de aulas), con pintura de latex Excellto de Sherwin Williams



Foto 5: Mantenimiento a barandas de metal (modulo 4), lijado, pulido, cambio de tubos, y aplicación de pintura anti corrosiva



Foto 6: Mantenimiento a barandas de metal (modulo 4), lijado, pulido, cambio de tubos, y aplicación de pintura anti corrosiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---