

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0036-45	FECHA:	3/9/2025



Foto 1: SUTITUCION DE LAMINA TROQUELADA DE ALUZINC CALIBRE 26, MARCA MAXALUM



Foto 2: SUSTITUCION DE BARANDAS DE METAL, CON TUBO DE X MEDIDA, CHAPA 16, MAS PINTURA ANTICORROSIVA CELCO R15



Foto 3: SUTITUCION DE LAMINA TROQUELADA DE ALUZINC CALIBRE 26, MARCA MAXALUM



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL, LIJADO, PULIDO, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA MARCA CELCO R15



Foto 5: SUTITUCION DE LAMINA TROQUELADA DE ALUZINC CALIBRE 26, MARCA MAXALUM



Foto 6: PINTURA DE LAS SEIS AULAS INTERIOR Y EXTERIOR, CON PINTURA LATEX ACRILICA EXCELLO DE SHERWIN WILLIAMS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hortencia Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

