

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUICAMPANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0039-45	FECHA:	05/09/2025




Foto 1: Sustrucción de lamina acanalada por lamina troquelada calibre 26 de ALUZINC marca Maxalum en techo de segundo nivel de centro educativo.




Foto 2: Sustrucción de lamina acanalada por lamina troquelada calibre 26 de ALUZINC marca Maxalum en techo de segundo nivel de centro educativo.



Foto 3: Mantenimiento de estructura metalica con lijado, pulido, cepillado y aplicacion de pintura anticorrosiva en techo de segundo nivel de centro educativo.



Foto 4: Sustrucción de canal de metal, bocatabos, bajadas de agua pluvial de PVC de 3", en segundo nivel de centro educativo.



Foto 5: Mantenimiento de puertas, lijado, pulido, cepillado y aplicacion de pintura anticorrosiva a dos manos.



Foto 6: Aplicacion de pintura Excellto Latex Acrilico de Sherwin Williams.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo

