

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVI ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACCHILÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0079-45	FECHA:	04/09/2025



Foto 1: Pintura comex en muros exteriores de edificio en general, largo y ancho.



Foto 2: pintura comex en muros interiores de todas las aulas del establecimiento en general.



Foto 3: mantenimiento de barandas, lijado, cepillado y pintado.



Foto 4: Sellado de grietas y aberturas sobre muros.



Foto 5: Fabricación e instalación de estructura portante de metal para depósito.



Foto 6: Pintura comex en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ana F. C. B.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Sello circular: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA CONSEJO EDUCATIVO CASERÍO SACCHILÓN SAN MIGUEL IXTAHUACÁN]</i>	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	<i>[Sello circular: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DIRECCIÓN CASERÍO SACCHILÓN SAN MIGUEL IXTAHUACÁN]</i>
--	--	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACCHILÓN, SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0079-45	FECHA:	04/09/2025



Foto 7: Sustitución de llave de paso y reparación de plancha de concreto de patio.




Foto 8: Sustitución de depósito de agua 1100 litros.



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 10: Sustitución de Inodoro aldosa de botón.



Foto 11: Sustitución de estufa rural.



Foto 12: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana F. Pinto B

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACCILÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0079-45	FECHA:	04/09/2025



Foto 13: Pintura comex en muros exteriores.




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--