

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0236-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Sustrucción de canal de pvc



Foto 2: Sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por pvc 3"



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustrucción de puerta




Foto 6: Sustrucción de depósito de agua 1100 lts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

Adolfo JD
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0236-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 7: Sustitución de balcones de metal



Foto 8: Sustitución de alcones de metal



Foto 9: Sustitucion de balcones de metal



Foto 10: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

Adolfo
Firma y sello del Presidente de



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

