

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Unión Nueva Linda de la Aldea Huspache
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0023-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: sustitución de puerta de madera por metal de cocina



Foto 2: Sustitución de puertas de aulas



Foto 3: Sustitución de porton



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de piso



Foto 6: Sustitución de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Unión Nueva Linda de la Aldea Huspache
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0023-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: sustitución de pintura interior



Foto 2: Sustitución de pintura exterior



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de muro de blok



Foto 5: Sustitución de muro perimetral con tubo y malla



Foto 6: Sustitucion de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

