

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Lacandon Chico, Aldea Lacandon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0027-43	FECHA:	5/11/2025




Foto1: Reparacion de red de drenaje en baños




Foto 2: Reparacion de planchas de concreto de patio, MODULOS I, II, III y IV



Foto 3: Reparacion de sistema eléctrico en módulo I, II, III y IV,




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

