



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Linda Vista, Caserio Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0042-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio en cocina.



Foto 4: Sustitución de piso de torta a cerámico en cocina.



Foto 5: Sustitución de piso mosaico por cerámico en la dirección.



Foto 6: Sustitución de piso mosaico por cerámico en aula No. 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

L. Adolfo Ruiz Torres

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Linda Vista, Caserio Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0042-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Sustrucción de piso mosaico por cerámico módulo No. 2




Foto 8: Pintura exterior e interior en módulo No. 1 y cocina.



Foto 9: Reparación de sistema eléctrico en Cocina.



Foto 10: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye Chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

H. Rodolfo Ramírez Lora

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

