

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Naranjal, Aldea Tuicoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0088-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de piso cemento liquido por piso ceramico



Foto 4: Sustrucción de piso cemento liquido por piso ceramico



Foto 5: Reparación de Sistema Eléctrico



Foto 6: Reparación de Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Naranjal, Aldea Tuicoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0088-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitución de focos ahorradores y plafoneras




Foto 2: Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 3: Sustitución interruptores simples




Foto 4: Sustitución de flípones



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---