

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tohaman, Aldea Chequin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0376-43	FECHA:	31/03/2025



Foto1: Modulo 1 Sustitucion de lamina, por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Modulo 2 Sustitucion por lamina troquelada calibre 26



Foto 3: Modulo 2 Sustitucion de soporte de estructura de metal por metal



Foto 4: Sustitucion de vidrios



Foto 5: Modulo 1 sustitucion de balcones de metal



Foto 6: Modulo 2 sustitucion de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Oswaldo Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Eusebio

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tohaman, Aldea Chequin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0376-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Modulo 1 Sustitución de puerta



Foto 8: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 9: Sustitución de soporte de estructuras de madera por metal




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oswaldo Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

