

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Delicias, aldea Chininshac.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-1272-43	FECHA:	21/03/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada y sustitución de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 2: Sustitución de puerta.




Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal con vidrio y fabricación e instalación de balcón de hierro en ventana.



Foto 4: Sustitución de piso cerámico en cocina.



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto y azulejo en sanitarios.



Foto 6: Canales y bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Delicias, aldea Chininshac.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-1272-43	FECHA:	21/03/2025



Foto 7: Reparación de banqueta de concreto.



Foto 8: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 9: Sustitución de estufa rural (completa) y plancha de metal más chimenea.



Foto 10: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 11: Lavatrastos con dos alas y una fosa (incluye mezcladora).



Foto 12: Repello de muro de cocina exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPI	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---