

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Shulú, Aldea Chequin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5161-45	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Mantenimiento de ventanas, balcones y vidrio



Foto 2: Mantenimiento de ventanas, balcones y vidrio



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas de metal




Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de cerámica





Foto 5: Reposición de plafoneras



Foto 6: Cableado eléctrico en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello del Presidente del Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Shulú, Aldea Chequín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-5161-45	FECHA:	10/03/2025



Foto7: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CEE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---