

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Barrancas, Aldea San Antonio Las Barrancas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0390-43	FECHA:	11/03/2025




Foto1: Sustrucción de lámina troquelada aluzinc calibre 26 485 mts y sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada 12



Foto 2: Sustrucción de lámina troquelada aluzinc calibre 26 90 mts y sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada 5



Foto 3: Losa de patio de reparación de plancha de cemento de 185. m2.



Foto 4: mantenimiento a porton de metal de 4 mts




Foto 5: Pintura en muros exterior e interior




Foto 6: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios (2 unidades m2.)

Observación: Si se necesitan agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Barrancas, Aldea San Antonio Las Barrancas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0390-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8: Reparación de cableado eléctrico 50 mts.



Foto 9 Sustitución de lámpara de 120V 22w (1)



Foto 10 Reparación de piso de torta de concreto (48 mts)

Observaciones:

Observaciones: Se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--