



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sibinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Miramar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-08-0391-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Área general del establecimiento: sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Área general del establecimiento: sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 3: Aula 1 y 2 dirección y bodega: sustitución de chapa, mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura)



Foto 4: Área general de establecimiento: sustitución de estructura de metal de ventana (por pvc)



Foto 5: Área general de establecimiento: sustitución de estructura de metal de ventana (por pvc)



Foto 6: Área general del establecimiento: sustitución de piso de cemento liquido (por cerámico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público