

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Justo Rufino Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuinimá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0461-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada alizinc calibre 26 + Sustrucción de capote de lamina para lamina troquelada + Sustrucción de elementos de fijación



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de madera



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura)



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura)



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, sujeciones y aplicación de pintura) en baños



Foto 6: Sustrucción de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Justo Rufino Barrios

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Justo Rufino Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuinimá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0461-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Sustrucion de puerta



Foto 8: Mantenimiento a estructura de madera de ventana



Foto 9: Sustrucion de vidrio



Foto 10: Mantenimiento Balcones de metal




Foto 11: Sustrucion de canal de PVC



Foto 12: Sustrucion de focos ahorradores + Sustrucion de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Justo Rufino Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuinimá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0461-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 13: Sustitución de interruptores dobles



Foto 14: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 15: Reparación de cableado eléctrico + Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 16: Fabricación e instalación de Puerta de rejas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las mismas.

--	--