

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. De Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Morales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-5388-45	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucción de Lamina por lamina troquelada Aluzinc. 339 M2



Foto 2: Sustrucción de Lamina por lamina troquelada Aluzinc.




Foto 3: Lijado, cepillado y pintura de puertas de 1.10 metros de ancho por 2.70 metros de alto



Foto 4: Lijado, cepillado y pintura de puertas



Foto 5: Lijado, cepillado y pintura de puertas




Foto 6: Lijado, cepillado y pintura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. De Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Morales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-5388-45	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Lijado, cepillado y pintura de puertas



Foto 8: Sustitución de de balcon de metal de 2.81 metros de ancho por 1.28 de alto



Foto 9: Sustitución de de balcon de metal



Foto 10: Sustitución de de balcon de metal



Foto 11: Sustitución de de 20ML. canal de metal



Foto 12: Sustitución de de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

