



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. De Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Plata
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0013-45	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitución de lamina por lamina Troqueladfa Aluzinc. Calibre 26 exacto son 124 m²



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte metal por metal 124 M²



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura), en 3 puertas de metal de 1 metro de ancho por 2.70 metros de alto



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura), en 3 puertas de metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto 124 M²



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto 124 M²

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

