

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ZELANDIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0047-45	FECHA:	7/03/2025



FOTO 1: Sustitución de piso cerámico



FOTO 2: Sustitución inodoro



FOTO 3: Sustitución lavamanos



FOTO 4: Sustitución de azulejo






FOTO 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



FOTO 6: Sustitución de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ZELANDIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0047-45	FECHA:	7/03/2025



FOTO 7: Sustrucción de piso cerámico



FOTO 8: Sustrucción de piso cerámico



FOTO 9: Sustrucción de focos ahorradores



FOTO 10: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)






FOTO 11: Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico



FOTO 12: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

