

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO CHIBUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0059-43	FECHA:	11/03/2025



foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto y sustitución de piso de cemento líquido



foto 4: Sustitución de canal de metal



FOTO 5: Sellado de grietas y fisuras en muros



FOTO 6: Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Irma Nolasco</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO CHIBUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0059-43	FECHA:	11/03/2025




foto 7: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



foto 8: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



foto 9: instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



foto 10: Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---