

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO 29 DE ABRIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1242-43	FECHA:	7/03/2025



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 2: Sustitución de piso cerámico



FOTO 3: Sustitución inodoro



FOTO 4: Sustitución de tubería línea principa



FOTO 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



FOTO 6: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO 29 DE ABRIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1242-43	FECHA:	7/03/2025



FOTO 7: Sustrución de canal de metal, Sustrución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3" Y Sustrución de soporte o pescante de metal para canal.



FOTO 8: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico) Y Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico.



FOTO 9: Sustrución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---