

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad agraria la Igualdad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-5288-45	FECHA:	7/03/2025



FOTO 1: Sustrucción inodoro



FOTO 2: Sustrucción de piso de cemento liquido por piso ceramico



FOTO 3: Sustrucción de canal de metal , Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" y Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal.



FOTO 4: Reparación de planchas de concreto de patio



FOTO 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" y Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal.



FOTO 6: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>E Amilcar JIN</i> Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia INEB DE TELESECUNDARIA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SAN PABLO, S.M.	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo INEB DE TELESECUNDARIA DIRECCIÓN SAN PABLO, SAN MARCOS
--	---