



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL QUETZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO AMANECER, EL QUETZAL, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0027-45	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Cambio de cubierta de lamina



Foto 2: Cambio de cubierta de lamina



Foto 3: Cambio de estructura de Techo



Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL QUETZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO AMANECER, EL QUETZAL, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0027-45	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Sustrucción de Canal de Metal



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público