

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VILLA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0862-43	FECHA:	07/03/2025



Foto 1: MÓDULO 1 COCINA: PISO: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2: MÓDULO 1 COCINA: REPARACIÓN DE COCINA: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 3: MÓDULO 2 CANCHA: CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: MÓDULO 2 CANCHA: CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 5: ESTRUCTURA DE TECHO: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 6: ESTRUCTURA DE TECHO: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--