

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAMARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-5444-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: MODULO 1 CUBIERTA DE LAMINA: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: VENTANAS: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 3: PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: MODULO 2 LOSA DE PATIO: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: ESTRUCTURA DE TECHO: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 6: VENTANAS: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma morales

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

