

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Joya, Aldea Choapéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0042-41	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustrucción de puerta en servicio sanitario



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal de ventana + Sustrucción de vidrios



Foto 5: Sustrucción de piso cerámico




Foto 6: Pintura en muros interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Joya, Aldea Choapéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0042-41	FECHA:	11/03/2025



Foto7: Sustitución inodoro



Foto 8: Sustitución lavamanos




Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 10: Repello en muro (quitar repello + refuerzo de pared + repello nuevo)



Foto 10: Sellado de grietas y fisuras en muros



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

