

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Río Santo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0013-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: sustitucion de puerton de metal




Foto 2: repello de muro de contecion



Foto 3: sustitucion de lavamanos

cubierta lamina troqueida



Foto 4: reparacion de muro perrimetral con tubo HG malla galvanizada solera intermedias y columnas



Foto 5: sustitusion de piso de torta de conceto



Foto 6: sustitucion de baranda de metal de deposito de agua



sustitucion de accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

I Delma Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Rio Santo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0013-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: mantennimiento a estructura



Foto 8: mantennimiento a estructura




Foto 9: mantennimiento a estructura





Foto 10: mantennimiento a estructura



Foto 11: sustitucion de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO EDUCATIVO SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS
---	---	---	---