

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Los López
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-4884-43	FECHA:	10/03/2024



Foto1: Sustitucion de Puerta de metal



Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido (por ceramico)



Foto 3: Reparacion de planchas de concreto de patio



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal en cocina




Foto 5: Sustitucion de estufa Rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Los López
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-4884-43	FECHA:	10/03/2024



Foto 7: Sustitución de pintura interior y exterior.



Foto 8: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal.



Foto 9: Sustitución de plafoneras y lámparas del sistema eléctrico.



Foto 10: Sustitución de piso de tierra por torta de concreto.






Foto 11: Sustitución de tubos y canales de bajada de agua pluvial.



Foto 12: Sustitución de piso de torta de cemento de cocina por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---