

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Tres, Aldea El Porvenir Talquichó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0013-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1. Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito (MODULO 1)



Foto 2. Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito (MODULO 1)



Foto 3. Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito (MODULO 1)



Foto 4. Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito (MODULO 1)




Foto 5. Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito (MODULO 1)



Foto 6. Sustitución de tablero de filipones (MODULO 1)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 ESCUELA PÚBLICA SECTOR TRES TALQUICHÓ
 CONSEJO EDUCATIVO
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 ESCUELA PÚBLICA SECTOR TRES TALQUICHÓ
 DIRECCIÓN
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Tres, Aldea El Porvenir Talquichó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0013-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1. Reparación de cableado eléctrico (MODULO 1)



Foto 2. Sustitución interruptores simples (MODULO 1)



Foto 3. Sustitución de plafoneras (MODULO 1)



Foto 4. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (MODULO 1)



Foto 5. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (MODULO 2)






Foto 6. Sustitución de elementos de fijación (MODULO 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Tres, Aldea El Porvenir Talquichó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0013-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1. Sustitución de depósito de agua 1700 lt (MODULO 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

