



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesendaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Río Hondo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-5381.45	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Sustrucción de portón de metal en Área de Ingreso



Foto 2: Sustrucción de balcones de metal en Módulo 1



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto en Área de Ingreso



Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores en Área de Ingreso



Foto 5: Sustrucción de maya perimetral por balcón de metal en Área de Ingreso.



Foto 6: Reparacion de la red de drenaje en Área de Ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesendaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Río Hondo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-5381.45	FECHA:	12/03/2025




Foto1: Sustrución de focos ahorradores en Módulo 1 de aulas



Foto 2: Sustrución de interruptor simple en Módulo 1 de gradas



Foto 3: Repello en Muro en Área de Ingreso



Foto 4: Cernido en muro en Área de Ingreso




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

