

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PALMAR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12.30.0014-43	FECHA:	11/03/2025



Foto1: sustitucion de puerta



Foto 2: sustitucion de piso corredor 1



Foto 3: sustitucion de piso corredor 2



Foto 4: Sustitucion de laminas



foto 5 Sustitucion de balcones



Foto 6 Sustitucion de la bomba de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PALMAR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0014-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Sustrucción del piso a 2 corredores



Foto 8: Mantenimiento de puerta



Foto 9: sustitución de puerta



Foto 10: mantenimiento de puerta




Foto 11: mantenimiento de puerta



Foto 12: mantenimiento de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PALMAR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0014-43	FECHA	11/03/2025



Foto 13 Sustrucción de piso de torta de concreto en la cocina



Foto 14: Sustrucción de torta de concreto



Foto 15: Sustrucción de lamina por lamina troquelada



Foto 16: limpieza de la fosa septica



Foto 17: Pintura exterior y mantenimiento de balcones



Foto 18: Sustrucción del deposito de agua 1,100 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Representante de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público