

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ALMENDRALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0034-42	FECHA:	03/10/2025



Foto1: Cambio de techo de rancho a enlaminado (lámina troquelada calibre 26 y soporte de metal).



Foto 2: Sustitución de 4 láminas del techo de cocina.




Foto 3: Reparación de cocina, sustitución de ornilla en cocina, plancha para cocina pila de concreto con azulejo de 2.10 mt. de largo por 1 metro de ancho.



Foto 4: Sustitución de pila para baños y mantenimiento de los baños de cinco lavaderos (cambio de tubería de pvc).



Foto 5: sustitución de 2 portones de ingreso.



Foto 6: Sustitución de un mingitorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐



DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ALMENDRALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0034-42	FECHA:	03/10/2025





Foto 7: Fabricación e instalación de ventanas de metal.



--



--



--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

