

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Telesecundaria Mal País		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal Aldea Mal País
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0010-45		FECHA:	22 de octubre 2025



Foto 1: Sustrucción de piso de granito por piso cerámico en el aula No. 3



Foto 2: Sustrucción de piso de granito por piso cerámico en el corredor del aula No. 2



Foto 3: sustitución de torta de concreto por piso cerámico antideslizante en el area de juegos (patio)



Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes en el aula No. 1




Foto 5: Reparación de repello y cernido de paredes en el aula No. 2



Foto 6: Reparación de repello y cernido de paredes en el aula No. 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zuliziana Marti Vezparada
Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DE LA ESCUELA MAL PAÍS, BARBERENA, SANTA ROSA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo 06-02-0010-45 ALDEA MAL PAÍS, BARBERENA SANTA ROSA