

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LOS HORNITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0021-45	FECHA:	13 DE MARZO DE 2025



Foto 1: sustitución de puerta, la cual se encuentra pequeña y deja el aula vulnerable e insegura.



Foto 2: reparación de piso de cemento liquido, por piso cerámico, la cual esta muy gretada y en invierno se filtra el agua de lluvia.



Foto 3: sustitución de canales de metal por estar en mal estado, se quitaron, representaba peligro para los alumnos.



Foto 4: Sustitución de bajadas de agua pluvial de metal, por encontrarse en mal estado y representar peligro para el alumnado nos vimos en la necesidad de quitarlas..



Foto 5: se pintaran los muros exteriores e interiores por encontrarse en mala presentación.



Foto 6: sustitución de balcones, por encontrarse en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erica Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LOS HORNITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0021-45	FECHA:	13 DE MARZO DE 2025



Foto:7 Se sustituirán los focos existentes por mucho consumo de energía, por focos ahorradores.



Foto 8: sustitución de pila por deterioro y fuga de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la hoja.

Ericka Vero

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

