

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0046-43	FECHA:	10/09/2025



Foto13:Mantenimiento de balcones lijado y pintura



Foto 14: Reparacion de coladera, frente el salon subiendo las gradas



Foto 15: Reparación de tubería y accesorio de depósito de agua



Foto 16: Mantenimiento a estructura: lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura



Foto 16: Mantenimiento y pintura de parte frontal del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.

Berta Alicia Escobar Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCOLAR



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0046-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 7: Reparación de cuneta de concreto



Foto 8: Reparación de canales y colocación de lámina



Foto 9: Mantenimiento de costaneras y sustitución de lámparas



Foto 10: Cambio de vidrios de paleta




Foto 11: Mantenimiento de puertas de baños, lijado, pintura, cambio de tubo



Foto 12: Reparación de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berth Alicia Escobar Gomez
Firma y sello del Presidente de la JEPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0046-43	FECHA:	10/09/2025



Foto1: Instalacion de techo en porton principal



Foto 2: Cambio de lámina



Foto 3: Mantenimiento de puertas



Foto 4: Reparacion de chimena



Foto 5: Reparación de estufa rural



Foto 6: Repello de pared de atrás de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Alicia Escobar Gomez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

