

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Monterroso I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0060-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Parades de muro destruido



Foto 2: Paredes de la escuela y muro perimetral deteriorado



Foto 3: Aula con piso de torta de concreto para colocar piso ceramico y mejorar ventanas a sellar por mal olor



Foto 4: Aula con piso de torta de concreto para colocar piso ceramico



Foto 5: Techo de aula con muchas goteras



Foto 6: Malla en mal estado parte de atrás que sirve para circular la escuela



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

