

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Astas, Barberena Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0466-42	FECHA:	28 de mayo 2025



Foto 1: Aula que no cuenta con piso




Foto 2: Estufa en mal estado y no se cuenta con chimenea para salida de humo.



Foto 3: Lamina en mal estado



Foto 4: Pintura en mal estado



Foto 5: Puertas en mal estado



Foto 6: No se cuenta con canales ni tubos para las aguas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Astas Barberena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0466-42	FECHA:	28 de mayo 2025



Foto 1: Pila en mal estado con filtraciones de agua



Foto 2: Lamina en mal estado



Foto 3: Accesorios de los depositos de agua quebrados.



Foto 4: Falta de canales pluviales




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de pags.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

