

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Gordo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0077-42	FECHA:	27 de mayo de 2025



Foto1: Sustrucción de piso de granito por piso cerámico antideslizante en aula, bodega y corredor, por deterioro.



Foto 2: Implementación de ventanas de PVC, en aula y bodega, ya que solo se cuenta con balcones.



Foto 3: Pintura de muros interiores y exteriores de salón de clases y cocina pues la pintura ya está deteriorada.



Foto 4: Mantenimiento de balcones en aula y bodega lijado y pintado



Foto 5: Mantenimiento de puertas de metal de aula y bodega ya lijado y pintura por deterioro.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con cernido ya que la humedad lo tiene deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar





Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Gordo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0077-42	FECHA:	27 de mayo de 2025



Foto 7: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada ya que esta muy bajo y se entran a la escuela.



Foto 8: Reparación de losa de patio con espesor de 10cm ya que el existente se hundió y se emposa el agua.




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

