



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA HIERBABUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 04 - 0020 - 43	FECHA:	27 DE MAYO DE 2025



Foto 1: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26, en una aula y la mitad del corredor



Foto 2: Sustitución de estructura metálica con oxidación, por estructura metálica galvanizada, aulas corredor y cocina



Foto 3: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26, en la cocina de la escuela y estructura de madera por estructura de metal galvanizado



Foto 4: Mejoramiento de baños, sustitución de inodoro por letrina y sustitución de paredes, lámina por block



Foto 5: Sustitución de puerta de la cocina



Foto 6: Sustitución de puertas en las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ODEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA HIEBABUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 04 - 0020 - 43	FECHA:	27 DE MAYO DE 2025



Foto1 Sustitución de vidrios



Foto 2: Sustitución de pintura por dentro y por fuera



Foto 3: Mejoramiento de la estufa

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del GEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

