



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALITRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0044-45	FECHA:	08/09/2025



Foto1: Techo agujerado.



Foto 2: Techo en exterior, agujerado.



Foto 3: Vigas de madera en interior de aulas.



Foto 4: Vigas en corredor.



Foto 5: Mantenimiento a valcones



Foto 6: Mantenimiento a valcones de dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Ester Hernandez Quintana

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALITRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0044-45	FECHA:	08/09/2025



Foto1: SUSTITUCION DE CHAPA EN PUERTA DE AULA 1



Foto 2: SUSTITUCIÓN EN CHAPA EN PUERTA DE AULA 2



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BARANDA DE METAL EN CORREDOR.



Foto 4: BARANDA EN CORREDOR INCOMPLETA Y CAUSA PELIGRO.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Ester Hernandez Quintanilla

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director

