

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael Las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Palo Negro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Palo Negro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0001-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Mantenimiento a puertas de metal en aulas y cocina



Foto 2: Cambio de chapas en aula No. 2



Foto 3: Mantenimiento de vidrios en aulas y cocina



Foto 4: Sustitución de canales PVC



Foto 5: Reparación o sustitución de área de cocina



Foto 6: Sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael Las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Palo Negro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Palo Negro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0001-43	FECHA:	5/09/2025



Foto7: Sustitución de piso cerámico



Foto 8: Sustitución de tubería PVC para agua potable



Foto 9: Implementación de mueble de concreto en cocina




Foto 10:




Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público