

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal Aldea las Nueces
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0008-45	FECHA:	13/03/2025

Imagen



Foto 1: Sustitución de estufa rural por plancha de metal de dos hornillas



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Reparación de ventanas



Foto 4: Sustitución de chapas



Foto 5: Sustitución de piso por piso cerámico



Foto 6: Reparación de banqueta de concreto malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B.M.G.M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

